| N | REVISÃO | DATA | COMISSÃO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|---|---|
| GERÊNCIA | Engº RAUL TIGRE |
| COORDENAÇÃO | Engº GERARDO FROTA NETO |
| PROJETO | Engº LEONALDO DA SILVA GOMES CREA 13.112-D |
| DESENHOS | Engº LEONALDO DA SILVA GOMES CREA 13.112-D |
| ARQUIVO | 2018 10 SD-08 READEQUAÇÃO PAINEL INVERSOR.dwg |

| | |
|---|---|
| ESCALA | S/E |
| DATA | OUT/2020 |

Cagece

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
DIRETORIA DE ENGENHARIA
GERÊNCIA DE PROJETOS

| DESENHO | PRANCHA Nº |
|---|---|
| 03/10 | 06/28 |

PAINEL C/ INVERSOR DE FREQUÊNCIA - EXPANSÍVEL - ESQUEMA ELÉTRICO

MÓDULO DE ENTRADA
ENTRADAS DIGITAIS CLP - STATUS DO PAINEL

IDENTIFICAÇÃO DO DESENHO: 2018 10 SD-08 READEQUAÇÃO PAINEL INVERSOR.dwg DATA: 12/10/2020 REVISÃO: 01

PAINEL DE COMANDO

M16DI (2.M.2)

| | | |
|---|---|---|
| .0 | STATUS PAINEL BATERIA OK | (1.M.1) |
| .1 | STATUS PAINEL COMANDO ENERGIZADO | (1.P.1) |
| .2 | STATUS PAINEL PORTA ABERTA | (1.P.5) |
| .3 | STATUS SUCÇÃO NÍVEL SEGURANÇA | (1.0.6) |
| .4 | STATUS PAINEL CONTACTOR PRINCIPAL | (1.0.6) |
| .5 | STATUS BOMBA-1.1 CLP | (2.E.4) |
| .6 | STATUS BOMBA-1.1 AUTOMÁTICO-PID | (2.E.4) |
| .7 | STATUS BOMBA-1.1 AUTOMÁTICO-HORÁRIO | (2.E.4) |
| .8 | STATUS BOMBA-1.1 AUTOMÁTICO-NÍVEL | (2.E.4) |
| .9 | STATUS BOMBA-1.1 MANUAL | (2.E.4) |
| .10 | STATUS BOMBA-1.1 DEFEITO | (7.F.8) |
| .11 | STATUS BOMBA-1.1 LIGADA/DESLIGADA | (7.F.8) |
| .12 | STATUS BOMBA-1.1 FORA DE SERVIÇO | (7.F.8) |
| .13 | STATUS BOMBA-1.1 EM MANUTENÇÃO | (7.F.8) |
| .14 | STATUS BOMBA-1.1 APTA | (8.B.8) |
| .15 | STATUS BOMBA-1.1 CONTACTOR PRINCIPAL | (8.B.8) |

(4.A.6)

XE3.21

XE3.20

(2.P.6)

CAMPO